

Ersatzteile/ Service für die Vorgängertypen DSA0293 / DSA 0192

Die Vorgängerversionen DSA0192 und DSA 0293 sind seit über 20 Jahren im Einsatz.

Eine Reparatur ist in den meisten Fällen immer noch möglich, bei einigen Geräten ist jedoch auf Grund des Alters kaum empfehlenswert.

Die Nachfolgeversion DSA 2016 ist mit den Vorgängerversionen funktionskompatibel.

Die neue Platine DSA2016 kann ohne Einschränkungen den in den Geräten befindlichen Platinensatz ersetzen. Wenn der Widerstand des Stellungsmeldemoduls 10Ω pro Stufe beträgt, kann auch der Typ DSA2016-10 verwendet werden. Bei dieser Version entfällt die Einstellung des gewünschten Anzeigebereichs mittels DIL-Schalter.

Zum Austausch wird der alte Platinensatz aus dem Gehäuse herausgezogen und durch die neue Platine ersetzt.

Das Gerät muss dabei nicht aus der Schalttafel ausgebaut werden.